

令和6年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No.	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R6回答欄	
									計画	説明
8	神川小学校	1	継続	警察	ノリ薬局本部付近での路肩カラー舗装側に渡る道。	公園側から通学路へ入るための横断歩道がないため、横断歩道設置。	②横断歩道	横断歩道設置	実施予定なし	待機場所がないため設置できません。
		2	継続	警察	みすゞ台北団地内を通る、セブンイレブン芳田店から国道18号岩下信号までの区間(地区 みすゞ台北)	団地内の道路で通学時に通ったり渡ったりする。また放課後の利用も多いが、国道への、また国道からの抜け道利用の車が多く、速度制限の表示もない。トラックの進入も見られる。速度制限を設けてほしい。	①標識・規制	時間制限、トン数を限った進入制限。速度制限標識の設置。	検討中	速度、進入規制については、必要性を検討します。
		3	継続	警察	上沢地区から国分地区への合流地点。道を横断する箇所。(地区 上沢)	物置とカーブで子どもが確認しにくいため、簡易横断歩道の設置。	②横断歩道	簡易横断帯の設置	実施予定なし	待機場所がなく、見通しが悪いため設置できません。
		4	継続	警察	神川小学校東の道路。学校前の横断歩道。(地区 岩下)	見通しが悪く、登下校時は職員が必ず立って交通整理を行う必要がある。歩行者用信号機を設置してほしい。	③信号機	歩行者用信号機を設置希望	実施予定なし	信号機設置の指針に該当しません
		5	継続	市	大屋幼稚園から蒼久保地区につながる道(地区 大屋)	道幅が狭く、カーブの見通しも悪い。交通量も多いため、道幅拡張か道路に凹凸をつけてほしい。	⑤車道	道の拡張。道路への工夫。	実施予定なし	道路上にハンプのような凹凸をつけると、走行の安全を確保することが困難になるため実施はできません。
		6	継続	市	オルガン針西側から蒼久保83-1付近の交差点	朝夕の交通量が激しく、道幅も狭いため危険。	④歩道	歩道の設置	調整中	現在、実施している国道18号の北側は下吉田久保林線整備事業において歩道整備を行っています。国道18号の南側においては歩道整備の計画はありません。
		7	新規	市	「上堀交差点」において、自動車事故が発生。上堀地区全小学生の通学路のため、至急歩行者安全対策を行う必要がある。	道幅が狭いが、抜け道として利用する人が多く、交通量が多い。	⑧その他	道の拡張。道路への工夫。	計画中	交差点北側の待避所に車両進入防止を目的としたボラードを設置を予定しています。交差点「上堀」から国道141号の間については道路拡幅の計画はありません。
		8	新規	市	斎藤外科の下にある通学路	雨が降ると坂の下に水が溜り、歩道へ出るときに一旦国道へ出てから歩道に行くしかなく危険。水はけが悪い。	⑧その他	雨水の排水、水はけを良くする。	実施予定なし	国道18号（歩道部を含む）は国土交通省所管です。
		9	新規	警察	岩下信号を上り、左手にあるやきとり清さん前の横断する箇所	みすゞ台南公民館から岩下信号に向かう車のスピードが速く、カーブでもあるため、見通しが悪く手を挙げても止まつもらえない。	⑧その他	速度制限標識か横断歩道の設置	実施予定なし	待機場所がなく、見通しが悪いため設置できません。
		10	新規	警察	みすゞ台公民館前の点滅信号	点滅信号が撤去される話があるが、見通しが悪く歩行者の横断が危険。	⑧その他	信号を含む交差点の改良	実施済	信号機撤去済。夜間発光の標識設置済。
		11	新規	市	みすゞ台公民館から宮嘉組へ向かうカーブ	道幅が狭く、登校中は行き交う車を避けて歩行している。足場良くない。	⑧その他	道の拡張。道路への工夫。	検討中	道路の両側に建物があるため、すぐに道路拡幅することは困難です。また、路面表示（グリーンベルト）は実施済みですが、劣化により色が薄くなつた箇所について引き直しを検討します。