

令和7年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R7回答欄	
									計画	説明
13	塩田西小学校	1	継続	市	東前山多目的集会所付近T字路	見通しが悪い。	⑥道路設備	カーブミラーの設置	検討中	土木課：カーブミラーの新規設置については各所から多数要望を頂戴している状況です。順次優先順位の高い箇所から実施してまいります。
		2	継続	県	セレーノ八木沢入口セジュールアシスト前	側溝に蓋がなく、児童が落ちる危険性あり。	⑧その他	水路に蓋をしてほしい	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		3	継続	市	「深山」付近の十字路	スピードを出して下ってくる車が多い。	⑧その他	ドライバーに注意を促す看板・路面標示の設置	検討中	土木課：路面標示の設置等の有効な対策を検討します。
		4	継続	市	塩田新町王子神社周辺	・田植えの時期、用水路より水が流れ込んでくる	⑧その他	用水路に蓋をするなど水が流れ込まないようにしてほしい	調整中	土木課：農業用水路と兼用のため、用水管理者と実施に向けて調整を行います。
		5	継続	警察・市	西塩田郵便局近く交差点	・道幅の狭い割にスピードを出す車が多い ・横断歩道と車の停止線が消えている部分があり、見えにくい	⑧その他	警察：一時停止標識前停止線、横断歩道の再塗装 市：速度抑制看板や旗などでのスピード抑制、停止線の再塗装	調整中	警察：優先順位を見ながら実施予定。 土木課：外側線が消えている箇所については、引き直しを検討します。
		6	継続	県	県道82号線沿用水路	用水路がむき出しになっており水量が多いときは危険	⑧その他	用水路に蓋をするなどしてほしい	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		7	継続	市	西前山中原十字路	見通しが悪く、横断歩道もない	⑥道路設備	児童横断ありの看板等の設置	実施予定なし	土木課：路側カラー表示（グリーンバルト）による注意喚起は実施済みのため、経過観察とします。
		8	継続	市	八木沢駅近くの八木沢橋周辺	道路と橋の境目にガードレールの切れ目がある	⑥道路設備	ガードレールまたは柵の設置	検討中	土木課：落下防止対策を検討します。
		9	継続	市	上田市八木沢「馬場上橋」周辺	道路と橋の境目にガードレールの切れ目がある	⑥道路設備	ガードレールまたは柵の設置	検討中	土木課：落下防止対策を検討します。
		10	継続	市	上田市八木沢、八木沢駅から別所街道へつきあたる道	側溝に蓋がないところがあり、増水及び児童が落ちる危険性あり。	⑧その他	水路に蓋をしてほしい 網などで転落防止をしてほしい	実施予定なし	土木課：水路は農業用水路であり、農地整備課と使用者の協議が必要です。大規模な道路改良工事が必要なため、経過観察とします。
		11	継続	警察	県道82号 別所信号の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	調整中	優先順位を見ながら実施予定。
		12	継続	県	県道82号線 上田市前山 111-8 付近丸福（株）上田営業所前交差点	往来多く、事故多発。	⑥道路設備	四隅に防護柵を設置してほしい	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		13	継続	県	県道177号鹿教湯別所上田線 八木沢地区	途中から歩道がない。スピードを出す車が多く危険である。	④歩道	歩道の設置	調整中	小宮山運送～伊藤建設まで、県道の南側へ歩道整備を進めている。 （一）鹿教湯別所上田線 八木沢
		14	新規	市	八木沢駅から学校へ向かう通学路途中、3つめのカーブミラー	学校方面へ向かう車が子どもの存在を確認できず横断時や急な飛び出しで事故の危険性がある。 横断歩道がなく、見通しが悪い。時間帯によってはスピードを出す車が多く危険。	⑥道路設備	カーブミラーを1基増設してほしい	検討中	土木課：カーブミラーの設置では、効果が低いと思われます。 別の対策を検討します。
		15	新規	市	山田池付近	木々が生い茂りうっそうとしていて不審者など出た場合逃げ場がない。	⑧その他	防犯カメラを設置してほしい	実施予定なし	市民参加・協働推進課：プライバシー保護や維持管理の観点から、公共施設等を除き、防犯カメラの設置は実施しておりません。木々の剪定等による環境整備をご検討ください。

令和7年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R7回答欄	
									計画	説明
		16	新規	県	別所温泉41付近のカーブ	冬場凍結し、日陰のためいつまでも凍っている。スリップする車が多く、大変危険。	⑥道路設備	スリップ注意の看板の設置 凍結防止剤散布装置の設置	実施予定なし	凍結防止剤散布等により対応したい。 スリップ注意看板設置（増設）は検討したい。
		17	新規	市	別所温泉1853付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スピードを出す車が多い。</li> <li>・道路幅が狭くなっている。</li> <li>・若干カーブのため歩行者や車がいとも見えづらい。</li> <li>・カーブミラーが下を向いている。</li> </ul>	⑥道路設備	看板などでスピード抑制を促してほしい カーブミラーを正しい向きに直してほしい	検討中	土木課：注意喚起看板等の設置は、自治会で検討願います。カーブミラーの角度調整については令和8年度に実施予定です。