

令和5年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No.	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※回答欄	
									計画	説明
5	城下小学校	1	新規	市	県道77号線三好町交差点から中之条に抜ける市道	交通量が多く道が狭いが、バスなど大型車も通る。歩道がなく、グリーンベルトに入り込んで走行する車があり危険。	④歩道	ガードレールの設置、ボールの設置、白線の引き直しもお願いしたい。	検討中	白線の引き直しを令和5年度に実施しました。ガードレール及びボールについては車両通行の支障となるため、設置を行うか検討中です。グリーンベルトが既に施工済みです。
		2	継続	警察・市	県道77号線からセブンイレブン御所上田店へ抜ける御所原峠線中央付近のT字路	登校時抜け道として利用する車が多く、直線道路のためスピードも出やすい。交差点自体もそれほど目立たないため横断するには危険。	⑧その他	横断歩道の設置、ボールの設置、取締りの実施	検討中	市：現段階では車両通行の支障となるため、設置を行うか検討中です。警察：歩行者の待機場所の確保が必要となります。現状では設置できません。
		3	継続	警察	小牧西信号	進入禁止の時間帯に侵入してくる車や、スピードを出して通り抜ける車がある。	⑦注意喚起・取締り	取締りの実施	調整中	取締り要望として受理、警戒等の実施
		4	新規	警察	小牧西信号と小牧信号の間	ショートカットして侵入してきたり、スピードを出して通り抜ける車がある。小牧信号からの道と交わるが止まらない車もあり危険。	⑦注意喚起・取締り	取締りの実施	調整中	取締り要望として受理、警戒等の実施
		5	新規	警察	小牧西信号西側脇道	小牧西信号の停止時間が長いから、ショートカットする車がある。見通しが悪いので危ない。	⑦注意喚起・取締り	取締りの実施	調整中	取締り要望として受理、警戒等の実施
		6	新規	市	県道77号線の朝日が丘交差点の歩道	横断歩道の延長線に橋になっている歩道があるが、コンクリートに亀裂が入っていて耐震性が不安。	④歩道	歩行者の橋の改修 耐震性の強化	検討中	橋梁定期点検にて確認済みであり、部分的な修繕・更新については、現在実施を検討しています。
		7	継続	警察	県道上田塩川線	設置済みの横断歩道の線が薄くなっている（ヘアサロンスワガタ付近）	②横断歩道	横断歩道の再塗装	計画中	整備工事で補修します。
		8	新規	警察	市道三好町小牧線	横断歩道の線がほぼ見えず、児童が渡る際に危険。スピードを出している車も多い。	②横断歩道	横断歩道の設置、または児童が横断するとわかるような対策	実施予定なし	歩行者の待機場所の確保が必要となります。現状では設置できません。
		9	継続	県	県道上田塩川線三好町郵便局から踏切までの区間	通学時の交通量が多いが、道幅が狭くて歩道がない。三好町交差点から郵便局までは、歩車分離の車止めの柵が設置されているが、途中から無い。	④歩道	歩道の設置	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		10	継続	警察・県	城下保育園前から城下小にわたる横断歩道付近	運転者も横断者も曲がり角になっていて見通しが悪い。登校時は通行量が多い上にスピードを出して進入する車もある。	⑧その他	県：交差点の改良、警察：取締りの実施	実施予定なし	県：地元の詳細が得られないため、事業化の予定なし。警察：取締り要望として受理、警戒等の実施
		11	継続	市	城下小学校から西に向かう路地	グリーンベルトと横断歩道が繋がっていない。	⑧その他	R4警察への要望にて、横断歩道の移設は困難のためグリーンベルトの両側設置を検討するよう提案されたため、グリーンベルトの両側塗装を要望	計画中	片側は既に施工済みです。横断歩道につながるよう反対側について計画中です。
		12	継続	警察・市	学区内のいたる所	横断歩道などの路面標示が消えているところが多く、危険である。	⑧その他	横断歩道や白線、グリーンベルトなどの路面標示の再塗装	計画中	市：白線、グリーンベルトについては、特に消失している区間を優先して再設置していきます。警察：随時整備工事で対応します。