

令和5年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No.	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※回答欄	
									計画	説明
10	豊殿小学校	1	継続	県	県道下原大屋停車場線 芳田の信号より南部分の歩道の設置	横断歩道までの道路に歩道がなく、横断歩道まで歩くことも危険であり、横断歩道のない場所を渡る場合も危険である。	④歩道	新しく歩道を設置してもらいたい。	実施予定なし	地元の了解が得られないため、事業化の予定なし。
		2	継続	警察・市	ローマン橋下 矢沢方面から学校に向かう横断歩道	横断歩道手前に注意喚起の道路舗装もしていただいているが、かなりのスピードで通る車が多い。とにかく危険。改善を要求します。	③信号機	押しボタン式信号機を設置してもらいたい R4警察回答：実施予定なし⇒変則の交差点で通路が待ち場所に繋がっているため	実施予定なし	市：実施予定なし 警察：設置基準を満たしていないため、設置できません。
		3	継続	市	ローマン上田から田口印刷に向かう道路	歩道がないため危険である。昨年度、児童と軽自動車の接触事故があったので、ぜひ設置していただきたい。	④歩道	歩道の設置	検討中	歩道の設置は困難である為、設置可能かを確認の上グリーンベルト等の検討中です。
		4	継続	警察・市	大屋停車場線の東側の道路	登校時刻は、スピードを緩めない車が多く、横断歩道がないため危険である。	⑧その他	横断歩道の設置及び信号機の設置 R4警察回答：実施予定なし⇒待ち場所の確保が必要	実施予定なし	市：実施予定なし 警察：現状の道路形状では、設置基準を満たさないため設置できません。直近100m以内に現存の横断歩道があるため設置できません。
		5	新規	市	県道176号線大屋下原停車場線から豊殿小学校へ上がる坂道	樹木が枝を広げていて、登下校中の児童の視界をふさいでいる。周囲の安全を確かめながら通行するには、危険である。また、折れて他の枝にひっかかっている枝もたくさんあり、登下校中の落ちてくる可能性があり、危険である。	⑧その他	木々の伐採をお願いしたい。	実施済	R5年度で森林整備課にて実施しました。
		6	継続	県	県道下原大屋線停車場線 矢沢～下郷約500m	歩道が未設置のため、交通量が少ない始動へ迂回する形で通学路が指定されている。県道は交通量が多く、走行車両のスピードも速い。	④歩道	歩道の設置	調整中	芳田交差点からローマン橋下付近において必要な箇所へ歩道整備を進めている (一) 下原大屋停車場線 下郷～小井田
		7	継続	県	県道小諸上田線 境橋～スーパーおざき前	歩道未設置で交通量が多く、走行車両のスピードも速い。朝夕は中高生の自転車通学者も多い。	④歩道	歩道の設置	実施済	令和4年度に当該区間の歩道完成