

令和5年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校 No.	学校名	No.	新規 ・ 継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※回答欄	
									計画	説明
23	傍陽小学校	1	新規	警察	県道158号傍陽菅平線 旧なかむらや前横断歩道	横断歩道の白線がかすれていて危険。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	計画中	整備工事に対応します。
		2	新規	警察	県道158号傍陽菅平線 JA傍陽T字路の横断歩道	横断歩道の白線がかすれていて危険。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	計画中	整備工事に対応します。
		3	新規	警察	県道158号傍陽菅平線 下横道地区五叉路交差点	横断歩道の白線がかすれていて危険。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	計画中	整備工事に対応します。
		4	継続	県	県道158号傍陽菅平線 下横道地区五叉路交差点	石灯笼が経っているため通学路から見ると田中方面から来る車の確認がしにくい。	⑧その他	横断歩道の待ち場の安全を図るため斜線分離標の設置	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		5	継続	警察・県	県道長野真田線（35号線）JA傍陽T字路の横断歩道	35号線を走る車が、傍陽小方面へ右折する際、横断歩道を渡る歩行者に気付きにくい。また児童クラブが、そえひ保育園横に設置されており、毎日15名ほどが利用するため横断歩道を利用している。	③信号機	歩車分離式信号機の設置 交差点の改良 歩道の設置	実施予定なし	県：合同点検による状況把握が必要。 警察：現状では設置基準を満たさな いため、設置できません。
		6	新規	県	県道長野真田線（35号線）入軽井沢地区から 曲尾信号まで	真田町～新地蔵峠～長野市松代へ通じる幹線道路で、大型トラックの往来が多く、スピードを出している。県道にかかる横断歩道は各地区で危険箇所となっている。	⑧その他	横断歩道に注意して通行する旨の看板設置 横断歩道の手前のカラー舗装	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。