

令和5年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校 No.	学校名	No.	新規 ・ 継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※回答欄	
									計画	説明
25	武石小学校	1	継続	市	藪合バス停近くの交差点	交差点はバスに乗る高校生や鳥屋方向からくる児童が横断する。横断歩道のすぐ近くにバス停があり、バスが停車しているときに子どもが横断するとバスを追い抜いた自動車からは死角となり危険。また交差点の横の田んぼの土手が低学年児童の背丈と同じくらいであり、草が伸びると自動車運転手からは見えにくい。	⑧その他	交差点の改良	検討中	整備方針について検討中
		2	新規	市	下武石の信号横断歩道	自治センター側から学校方面に横断歩道を渡るとき、子どもが安全確認をする。その目線に消火栓が設置されており、道路側に一歩出ないと安全確認ができない。	⑧その他	今年度、下武の信号の横断歩道と学校前の横断歩道の再塗装をやっていただけることになっている。横断歩道をわたるときの改善をお願いしたい。	実施済	教頭先生立会いの下、位置を修正しました。