

北国街道沿いの社寺建築

平成21年9月1日
信濃建築史研究室
博士(工学) 吉澤政己

1. 伊波保神社 (岩下)

本殿：一間社流造、柿葺、幕末・明治前期、竹内八十吉か

2. 国分神社

拝殿：入母屋造、棧瓦葺、大正7年(1918)

本殿：一間社流造、こけら葺、寛政期(1789～1800)

3. 国露津穂神社

本殿：安政4年(1857)、大工棟梁坂井喜藏、彫工竹内八十吉(明治31年(1898) 84歳で歿、位牌は龍洞院位牌堂にある)

4. 堀川神社

拝殿：入母屋造、棧瓦葺、文政4年(1821)、大工山部豊八

本殿：一間社流造、こけら葺、軒唐破風付、安政5年(1858)、大工棟梁宮下彦次郎(田町)、彫物師竹内八十吉(常田)

5. 常田毘沙門堂

寄棟造、棧瓦葺、妻入、一間向拝、幕末

6. 日輪寺

観音堂：入母屋造、棧瓦葺、一間向拝、妻入、幕末

7. 宗咩寺

山門：一間楼門、入母屋造、銅板葺、延享期(1744～47)

8. 願行寺

山門：四脚門、切妻造、棧瓦葺、軒唐破風付、享保3年(1718)、瓦は安永7年(1778)、天井絵

に墨書、絵師六兵衛、大工町田助六

9. 月窓寺

豊川叱枳尼真天堂：入母屋造、棧瓦葺、一間向拝、幕末、立川流

10. 原町市神社

天保10年(1839)、立川和四郎富昌の図、明治2年(1869)社殿焼失

11. 向源寺

本堂：入母屋造、棧瓦葺(もと茅葺)、一間向拝、寛延3年(1750)頃

鐘楼：入母屋造、茅葺、宝暦期(1751～63)


山門：一間薬医門、切妻造、棧瓦葺、

12. 長昌寺

山門：一間四脚門、切妻造、棧瓦葺、文化文政期(1804～29)

13. 上塩尻神社

本殿 一間社流造、こけら葺、宝永7年(1710)、寛政3年(1791)に彫刻をつける



社殿の部分名称