

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

■学校

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	上田市立東小学校 北校舎	上田市材木町1-10-13	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.31 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> = 0.68	耐震改修	実施済	
2	上田市立塩川小学校 管理・特別・普通教室棟	上田市塩川1400	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.22 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> = 0.30	—	—	補強不要
3	上田市立丸子中央小学校 普通・特別教室棟(南校舎)	上田市上丸子824	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 1.30 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> = 0.80	耐震改修	実施済	
4	上田市立長小学校 普通教室棟	上田市真田町長4200-3	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」に定める診断法(1996年版)	Is = 0.75 q = 1.32	耐震改修	実施済	
5	上田市立菅平小中学校	上田市菅平高原1223-1419	小中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」に定める診断法(1996年版)	Is = 0.76 q = 3.05	耐震改修	実施済	

■体育館

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	自然運動公園総合体育館	上田市下之郷935	体育館	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.53 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> = 0.18	耐震改修	実施済	

■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	丸子地域自治センター庁舎 南棟	上田市上丸子1612	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso = 0.87 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> = 0.42	耐震改修	実施済	
2	上田市役所 本庁舎	上田市大手1-11-16	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	高層棟	建替え	実施済	
					低層棟			
					Is/Iso = 0.58 C <sub>TU</sub> ・S <sub>D</sub> = 0.45			