

令和5年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No.	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※回答欄	
									計画	説明
		1	継続	県	県道82号線 上田市山田1048付近のカーブ	・車がスピードを出す ・横断時、車が見えにくい（カーブの内側のとき）	⑧その他	白線が薄くなっているため引き直してほしい 「児童横断あり」「スピード注意」などの看板がほしい	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		2	継続	市	上田市手塚 西塩田保育園前の市道	狭いカーブで見通し悪い。保育園の送迎時は特に危険。	⑥道路設備	カーブミラーの設置	実施済	カーブミラーの設置および周辺通学路に路側カラー標示（グリーンベルト）を設置予定です。
		3	継続	市	東前山多目的集会所付近T字路	見通しが悪い。	⑥道路設備	カーブミラーの設置	検討中	カーブミラーの新規設置については各所から多数要望を頂戴している状況です。順次優先順位の高い箇所から実施してまいります。
		4	継続	県	セジュールアシスト前	側溝に蓋なく、児童が落ちる危険性あり。	⑧その他	水路に蓋をしてほしい	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		5	継続	市	上田市十人143付近の市道	水路の幅広く、増水時は危険。	⑧その他	水路に蓋をしてほしい	実施済	令和5年度に暫定対策として路側カラー表示（グリーンベルト）を設置しました。
		6	継続	県	県道177号 八木沢信号から八舞方面及び伊藤建設まで	県道は、朝夕の交通量多く、児童の歩く部分が明確になっていない。また、八舞方面から来た車が赤信号で止まっているとき、その横を通るのが狭く危険。雨の日は傘があたりそうな距離になる。	その他	グリーンベルトの設置	実施済	グリーンベルト設置済
		7	継続	市	「深山」付近の十字路	スピードを出して下ってくる車が多い。	⑧その他	ドライバーに注意を促す看板・路面標示の設置	検討中	路面標示の設置等の有効な対策を検討します。
		8	継続	市	塩田新町王子神社周辺	・田植えの時期、用水路より水が流れ込んでくる	⑧その他	用水路に蓋をするなど水が流れ込まないようにしてほしい	検討中	農業用水路と兼用のため、用水管理者と実施に向けて調整を行います。
		9	継続	警察・市	西塩田郵便局近く交差点	・道幅の狭い割にスピードを出す車が多い ・横断歩道と車の停止線が消えている部分があり、見えにくい	⑧その他	・標識や旗などでの注意喚起 ・停止線、横断歩道の描き直し	調整中	警察：整備工事での対応します。 市：外側線が消えている箇所については、引き直しを検討します。

令和5年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校 No.	学校名	No.	新規・ 継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※回答欄	
									計画	説明
13	塩田西小学校	10	継続	県	県道82号線沿用水路	用水路がむき出しになっており水量が多いときは危険	⑧その他	・用水路に蓋をするなどしてほしい	実施予 定なし	合同点検による状況把握が必要。
		11	継続	市	西前山中原十字路	見通しが悪く、横断歩道もない	①標識・規制	児童横断ありの看板等の設置	実施予 定なし	路側カラー表示（グリーンベルト）による注意喚起は実施済みのため、経過観察とします。
		12	継続	市	別所温泉駅周辺	急に道路が狭くなっている。スピードを出す車もあって危険	⑧その他	・カーブミラーがあるが下を向いている。直してほしい ・通学路と分かるようにしてほしい（旗や標識など）	実施済	令和5年度にカーブミラーの角度調整を行いました。 通学路の旗や看板については教育委員会にて対応願います。
		13	新規	市	八木沢駅近くの八木沢橋周辺	道路と橋の境目にガードレールの切れ目がある	⑥道路設備	ガードレールまたは柵の設置	検討中	落下防止対策を検討します。
		14	新規	市	上田市八木沢「馬場上橋」周辺	道路と橋の境目にガードレールの切れ目がある	⑥道路設備	ガードレールまたは柵の設置	検討中	落下防止対策を検討します。
		15	新規	市	上田市八木沢、八木沢駅から別所街道へつきあたる道	側溝に蓋がないところがあり、増水及び児童が落ちる危険性あり。	⑧その他	水路に蓋をしてほしい	実施予 定なし	水路は農業用水路であり、農地整備課と使用者の協議が必要です。大規模な道路改良工事が必要なため、経過観察とします。
		16	継続	警察	県道82号 別所信号の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	調整中	整備工事での対応します。
		17	継続	警察・市	上田市手塚1019「箱田商店」前市道	カーブで見通しが悪い。	⑧その他	横断歩道ありの旗等の設置		市：令和5年度に路側カラー表示（グリーンベルト）を設置しました。 警察：原則横断歩道の予告標識は設置していません。ダイヤモンドの増設等を検討します。
		18	継続	県	県道82号線 上田市前山 111-8 付近 丸福（株）上田営業所前交差点	往来多く、事故多発。	⑥道路設備	四隅にガードを設置してほしい	実施予 定なし	合同点検による状況把握が必要。
19	継続	県	県道177号鹿教湯別所上田線 八木沢地区	途中から歩道がない。スピードを出す車が多く危険である。	④歩道	歩道の設置	調整中	小宮山運送～伊藤建設まで、県道の南側へ歩道整備を進めている （一）鹿教湯別所上田線 八木沢		