

令和6年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

| 学校No. | 学校名    | No. | 新規・継続 | 要望先  | 要望箇所                        | 要望箇所の現況                                             | 分類     | 要望内容の詳細                                                                         | ※R6回答欄 |                                                                |
|-------|--------|-----|-------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|       |        |     |       |      |                             |                                                     |        |                                                                                 | 計画     | 説明                                                             |
| 13    | 塩田西小学校 | 1   | 継続    | 県    | 県道8 2号線 上田市山田1 0 4 8 付近のカーブ | ・車がスピードを出す<br>・横断時、車が見えにくい（カーブの内側のとき）               | ⑧その他   | 白線が薄くなっているため引き直してほしい<br>「児童横断あり」「スピード注意」などの看板がほしい                               | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。                                                |
|       |        | 2   | 継続    | 市    | 東前山多目的集会所付近 T字路             | 見通しが悪い。                                             | ⑥道路設備  | カーブミラーの設置                                                                       | 検討中    | カーブミラーの新規設置については各所から多数要望を頂戴している状況です。順次優先順位の高い箇所から実施してまいります。    |
|       |        | 3   | 継続    | 県    | セジュールアシスト前                  | 側溝に蓋なく、児童が落ちる危険性あり。                                 | ⑧その他   | 水路に蓋をしてほしい                                                                      | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。                                                |
|       |        | 4   | 継続    | 市    | 「深山」付近の十字路                  | スピードを出して下ってくる車が多い。                                  | ⑧その他   | ドライバーに注意を促す看板・路面標示の設置                                                           | 検討中    | 土木課：路面標示の設置等の有効な対策を検討します。<br>市民参加・協働推進課：注意喚起看板の設置は、自治会で検討願います。 |
|       |        | 5   | 継続    | 市    | 塩田新町王子神社周辺                  | ・田植えの時期、用水路より水が流れ込んでくる                              | ⑧その他   | 用水路に蓋をするなど水が流れ込まないようにしてほしい                                                      | 検討中    | 農業用水路と兼用のため、用水管理者と実施に向けて調整を行います。                               |
|       |        | 6   | 継続    | 警察・市 | 西塩田郵便局近く交差点                 | ・道幅の狭い割にスピードを出す車が多い<br>・横断歩道と車の停止線が消えている部分があり、見えにくい | ⑧その他   | ・標識や旗などでのスピード抑制<br>・停止線、横断歩道の描き直し                                               | 検討中    | 市：外側線が消えている箇所については、引き直しを検討します。                                 |
|       |        | 7   | 継続    | 県    | 県道8 2号線沿用水路                 | 用水路がむき出しになっており水量が多いときは危険                            | ⑧その他   | ・用水路に蓋をするなどしてほしい                                                                | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。                                                |
|       |        | 8   | 継続    | 市    | 西前山中原十字路                    | 見通しが悪く、横断歩道もない                                      | ①標識・規制 | 児童横断ありの看板等の設置                                                                   | 実施予定なし | 路側カラー表示（グリーンベルト）による注意喚起は実施済みのため、経過観察とします。                      |
|       |        | 9   | 継続    | 市    | 八木沢駅近くの八木沢橋周辺               | 道路と橋の境目にガードレールの切れ目がある                               | ⑥道路設備  | ガードレールまたは柵の設置                                                                   | 検討中    | 落下防止対策を検討します。                                                  |
|       |        | 10  | 継続    | 市    | 上田市八木沢「馬場上橋」周辺              | 道路と橋の境目にガードレールの切れ目がある                               | ⑥道路設備  | ガードレールまたは柵の設置                                                                   | 検討中    | 落下防止対策を検討します。                                                  |
|       |        | 11  | 継続    | 市    | 上田市八木沢、八木沢駅から別所街道へつきあたる道    | 側溝に蓋がないところがあり、増水及び児童が落ちる危険性あり。                      | ⑧その他   | 水路に蓋をしてほしい                                                                      | 実施予定なし | 水路は農業用水路であり、農地整備課と使用者の協議が必要です。大規模な道路改良工事が必要なため、経過観察とします。       |
|       |        | 12  | 新規    | 市    | 八木沢駅から別所温泉駅へ向かう次の踏切         | 遮断機がなく通学路として使えない                                    | ⑧その他   | ここの踏切が使えないと八木沢駅まで行かなければならず、かなりの遠回りとなる。そのため、渡る児童もいて危険。<br>道路改良の一環として遮断機を設置してほしい。 | 実施予定なし | 遮断機の設置については、上田電鉄へ要望して下さい。                                      |
|       |        | 13  | 新規    | 市    | 「そば処倉乃」から八木沢駅へ行く道           | 用水路に蓋のない箇所がある。                                      | ⑧その他   | 狭い道なので車をよけると用水路に落ちる可能性があるため蓋を設置してほしい。                                           | 検討中    | 用水管理者と協議の上実施に向けて検討いたします。                                       |
|       |        | 14  | 新規    | 県    | セレーノ八木沢入口横断歩道付近からアパート前の側溝   | 蓋がなく危険                                              | ⑧その他   | 蓋を設置してほしい。                                                                      | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。                                                |
|       |        | 15  | 継続    | 警察   | 県道8 2号 別所信号の横断歩道            | 横断歩道が消えかかっている。                                      | ②横断歩道  | 横断歩道の再塗装                                                                        | 調整中    | 優先順位を見ながら順次引き直します。                                             |

令和6年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

| 学校No. | 学校名 | No. | 新規・継続 | 要望先 | 要望箇所                                    | 要望箇所の現況                     | 分類    | 要望内容の詳細             | ※R6回答欄 |                                                   |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
|       |     |     |       |     |                                         |                             |       |                     | 計画     | 説明                                                |
|       |     | 16  | 継続    | 警察  | 上田市手塚１０１９「箱田商店」前市道                      | カーブで見通しが悪い。                 | ⑧その他  | 横断歩道ありの旗や標識・道路標示の設置 | 実施予定なし | ダイヤモンドの増設は実施しません。旗や標識については、自治会で設置を検討願います。         |
|       |     | 17  | 継続    | 県   | 県道８２号線 上田市前山 １１１－８ 付近<br>丸福（株）上田営業所前交差点 | 往来多く、事故多発。                  | ⑥道路設備 | 四隅に防護柵を設置してほしい      | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。                                   |
|       |     | 18  | 継続    | 県   | 県道１７７号鹿教湯別所上田線 八木沢地区                    | 途中から歩道がない。スピードを出す車が多く危険である。 | ④歩道   | 歩道の設置               | 調整中    | 小宮山運送～伊藤建設まで、県道の南側へ歩道整備を進めている。<br>（一）鹿教湯別所上田線 八木沢 |