

令和6年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

| 学校No. | 学校名   | No. | 新規・継続 | 要望先 | 要望箇所                              | 要望箇所の現況                                                                                                | 分類    | 要望内容の詳細     | ※R6回答欄 |                 |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-----------------|
|       |       |     |       |     |                                   |                                                                                                        |       |             | 計画     | 説明              |
| 20    | 塩川小学校 | 1   | 継続    | 県   | 県道 1 4 7 号線の藤原田の坂道                | 交通量が多く、大型のトラックも多く通るため通行に危険を感じる。坂道でもあり、冬期のスリップ事故に巻き込まれることも心配される。大雨が降ると山の方から水が流れ出し、歩行が危険なため、保護者が送迎をしている。 | ⑧その他  | 防護柵（歩車分離）設置 | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。 |
|       |       | 2   | 継続    | 県   | 県道147号線の石井信号～坂井信号までの坂道            | 通学路にしている児童が多いが、交通量が多く大型のトラックも通るため通行に危険を感じる。冬期は安全確保のため、別地区を迂回して登下校している現状がある。                            | ⑧その他  | 防護柵（歩車分離）設置 | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。 |
|       |       | 3   | 新規    | 県   | 県道81号線の郷仕川原付近坂道の歩道でガードレールがついていない所 | 通学路となっており、大型車の往来が激しい。冬場は坂道が凍結するため、スリップした車が歩道の方に乗りあげてくる危険性がある。                                          | ⑥道路設備 | 防護柵（歩車分離）設置 | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。 |
|       |       | 4   | 新規    | 県   | 県道81号線の太平洋セメントダンプ入り口              | 郷仕川原の児童が少ないため、通学路との認識がされにくい現状がある。大型車等の出入りもあるので「通学路」の看板を設置してほしい。                                        | ⑥道路設備 | 通学路 標識の設置   | 実施予定なし | 合同点検による状況把握が必要。 |