

令和6年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No.	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R6回答欄	
									計画	説明
21	菅平小学校	1	継続	県	国道４０６号線、ホテル亀屋向かい菅平スキーハウスから白明館前の約１００m区間	この区間のみ歩道がなく、車道外側線から路肩まで１mも無く、ここを通るか、反対側の歩道へ渡る必要がある。	④歩道	歩道の設置	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		2	継続	県	菅平信号から学校までの歩道（通学路）	歩道にあるU字溝が浮いていたり、アスファルトが割れている。実際に、保護者からの報告で、登下校時にアスファルトの割れ目に躓き、子どもが転んで怪我をしている。	④歩道	歩道の修繕	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		3	継続	警察	県道158 （株）長印須坂青果市場菅平出荷センターあたり変速三叉路	変速三叉路とカーブで見通しが悪い上に、歩行者の待機場所もないため非常に危険な交差点になっている。横断歩道の表示もないため横断する場合どこを渡ればいいのか困る。	②横断歩道	横断歩道の設置	実施予定なし	警察：歩行者の待機場所の確保が必要となります。現状では設置できません。
		4	継続	警察	県道34号 菅平小・中学校前横断歩道と停止線の塗り替え	学校前にある横断歩道と停止線が薄くなり、消えかけている。	⑧その他	横断歩道と停止線の再塗装	調整中	優先順位を見ながら順次引き直します。
		5	継続	警察	国道４０６号線、ホテル亀屋前の道路	国道４０６号線、ホテル亀屋向かい菅平スキーハウスから白明館前の約１００m区間のみ歩道がないため、安全に通行するためには反対側の歩道へ渡る必要があるが、横断歩道の設置がないため渡る際に危険が生じている。	④歩道	横断歩道の設置	実施予定なし	待機場所がないため設置できません。