

令和6年度通学路交通安全対策要望　対応状況一覧

学校No.	学校名	No.	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R6回答欄	
									計画	説明
23	傍陽小学校	1	新規	警察	県道158号傍陽菅平線　中横道地区横道公会堂上四つ辻交差点	新たに入学した1年生が道路を横断するが、現在横断歩道がなく危険。	②横断歩道	横断歩道の設置	実施予定なし	待機場所がないため設置できません。
		2	継続	警察	県道158号傍陽菅平線　旧なかむらや前横断歩道	横断歩道の白線がかすれていて危険。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	調整中	優先順位を見ながら順次引き直します。
		3	継続	警察	県道158号傍陽菅平線　J A 傍陽T字路の横断歩道	横断歩道の白線がかすれていて危険。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	調整中	優先順位を見ながら順次引き直します。
		4	継続	警察	県道158号傍陽菅平線　下横道地区五叉路交差点	横断歩道の白線がかすれていて危険。	②横断歩道	横断歩道の再塗装	調整中	優先順位を見ながら順次引き直します。
		5	継続	県	県道158号傍陽菅平線　下横道地区五叉路交差点	石灯籠が立っているため通学路から見ると田中方面から来る車の確認がしにくい。	⑧その他	横断歩道の待ち場の安全を図るため斜線分離標の設置	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		6	継続	警察・県	県道長野真田線（35号線）JA傍陽T字路の横断歩道	35号線を走る車が、傍陽小方面へ右折する際、横断歩道を渡る歩行者に気づきにくい。児童クラブがそえひ保育園横に設置されており、毎日15名ほどが横断歩道を利用している。	③信号機	歩車分離式信号機の設置 交差点の改良 歩道の設置	実施予定なし	県：合同点検による状況把握が必要。 警察：信号機設置の指針に該当しません。
		7	継続	県	県道長野真田線（35号線）入軽井沢地区から曲尾信号まで	真田町～新地藏峠～長野市松代へ通じる幹線道路で、大型トラックの往来が多く、スピードを出している。県道にかかる横断歩道は各地区で危険箇所となっている。	⑧その他	横断歩道に注意して通行する旨の看板設置 横断歩道の手前のカラー舗装	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。