

令和7年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R7回答欄	
									計画	説明
5	城下小学校	1	継続	警察	小牧西信号と小牧信号の間	ショートカットして進入してきたり、スピードを出して通り抜ける車がある。小牧信号からの道と交わるが止まらない車もあり危険。	⑦注意喚起・取締り	取締りの実施	調整中	取締り要望として受理
		2	継続	警察	小牧西信号西側脇道	小牧西信号の停止時間が長いのか、ショートカットする車がある。見通しが悪いので危ない。	⑦注意喚起・取締り	取締りの実施	調整中	取締り要望として受理
		3	新規	市	三好町駅東側踏切	四中側の線路下（水路）が開いていて危険。柵なし。	⑧その他	水路に蓋をするか、フェンスの設置	検討中	土木課：踏切内のためフェンス設置は不可能です。蓋の設置が可能か鉄道会社に要望していきます。
		4	継続	警察	県道77号線からセブンイレブン御所上田店へ抜ける御所原峠線中央付近のT字路	抜け道として利用され、直線のため、スピードが出やすい。中央付近のT字路が特に通学に使われているが、目立たず、横断が危険。	⑦注意喚起・取締り	取締りの実施	調整中	取締り要望として受理
		5	新規	警察	県道77号、三好町乳児院角～城下防災センターへ抜ける道	抜け道として利用され、直線のため、スピードが出やすい。中央付近のT字路が特に通学に使われているが、目立たず、横断が危険。	⑦注意喚起・取締り	取締りの実施	調整中	取締り要望として受理
		6	新規	県	県道186号千曲建設工業近くの踏切から先の歩道	道が狭く、通学に安全な幅がとられていない。	④歩道	歩道の改善	調整中	城下踏切の前後区間で歩道整備の計画を進めている。 (一) 上田塩川線 城下踏切
		7	新規	警察	三好町交差点	右折信号の無視。直進や勢いよく左折あり。	⑦注意喚起・取締り	「交通安全運動」時だけでなく、登校時間帯に取り締まりを強化してほしい	調整中	取締り要望として受理
		8	新規	県	三好町歩道橋	諏訪形側の階段は問題ないが、御所側の階段の先が直ぐ道路。一応柵もあるが、子どもが飛び出す危険あり。	⑧その他	御所側の階段を少し曲げるか、道路を広げて、歩道を一部広げてほしい	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		9	新規	警察	三好町歩道	歩道の幅は広がっているが、自転車の走行について危険を感じる。右側通行で車道を走る自転車あり。	⑦注意喚起・取締り	自転車に対しての取り締まり強化。左側通行の強化、ヘルメット、縦列走行	調整中	取締り要望として受理
		10	継続	市	城下小学校から西に向かう路地	グリーンベルトと横断歩道が繋がっていない。	⑧その他	横断歩道につながるようにグリーンベルトを塗装	調整中	土木課：今あるグリーンベルトにつながるよう横断歩道の移設要望が自治会より警察に提出されています。
		11	新規	県	城下保育園前から、城下小に渡る横断歩道	運転者も曲がり角になっていて見通しが悪い。小学校側から歩いてくると車からは人がいることに気づきづらい。	⑧その他	交差点の改良	実施予定なし	合同点検による状況把握が必要。
		12	継続	市	朝日ヶ丘信号の歩道ヒビ割れ	歩道はコンクリートで増設されたようですが、ヒビ割れがはいつているため、災害時が心配。	④歩道	ひび割れの修繕	検討中	土木課：修繕について、現在実施を検討しています。
		13	継続	警察	県道上田塩川線 ヘアサロンスワガタ様交差点	設置済みの横断歩道の線（ヘアサロンスワガタ様向かい側／学校方面へ続く横断歩道）がとても薄く、まだ線の引き直しがされていない。	②横断歩道	横断歩道の再塗装 ※子供がたくさん通る横断歩道なので早急に対応願います	調整中	優先順位をみながら順次引き直します。
		14	新規	警察・市	小牧西信号西側脇道（ヘアサロンスワガタ様～小牧西信号の区間）	特に朝夕、ショートカットする車の抜け道となっていて、スピードが出ており危険	⑧その他	警察：取り締まり 市：ポール設置強化（破れた旗を新しく）	調整中	警察：調整中（取締り要望として受理） 土木課：破れた旗については上田交通安全協会へお伝えし交換してもらいます。ポールの設置については設置位置等、別途自治会へ申請願います。

令和7年度通学路交通安全対策要望 対応状況一覧

学校No.	学校名	No	新規・継続	要望先	要望箇所	要望箇所の現況	分類	要望内容の詳細	※R7回答欄	
									計画	説明
		15	新規	警察・県・市	県道上田塩川線	特にヘアサロンスワガタ様の交差点付近。抜け道として利用する車も多く、交差点では車同士の譲り合いと児童の横断が重なり合って日々危険を感じる。併せて「諏訪形」信号から交差点に交わる付近が大変狭いのに加え、用水路の蓋がないところも多い。車同士のすれ違い困難でもある中、そこを児童が通らざるを得ない状況。	③その他	警察：取り締まり 県・市：グリーンベルト塗装、ポールを設置、用水路の蓋設置	調整中	警察：調整中（取締り要望として受理） 土木課：交差点付近の市道側についてポール設置については設置位置等、別途自治会へ申請願います。 県：合同点検による状況把握が必要。
		16	新規	警察・市	城下駅西側踏切～諏訪形公民館～堤防道路までの道路 ※特に諏訪形公民館から西100m付近交差点	抜け道利用でスピードを出す車が多い。歩道もなく、子供達のスレスレを車が往来。また、諏訪形公民館から西100mの交差点でも譲り合いの車と子供の横断が重なり大変危険。この交差点への横断歩道の線が設置できないと警察・自治会からも聞いているため、ストップマークと路上指導で対応するのみで危険な状態が続いている。改善すべきと保護者からも多くの声がかかっている	③その他	警察：取り締まり／交差点へ横断歩道が難しいなら他の対策求む 市：グリーンベルト塗装の施工、ポールの設置	実施予定なし	警察：実施予定なし（歩道なく、待ち場所がないため、横断歩道の設置は困難） 土木課：グリーンベルト塗装の施工、ポールの設置については設置位置等、別途自治会へ申請願います。
		17	新規	市	小牧西信号西側脇道（信号の北西180m付近交差点）	ヘアサロンスワガタ～小牧西信号までの道路と北からの脇道との交差点にて、北からの脇道から出る際に見えるミラーが曇っていて見えにくい。スピードを出す車との交差点のため危険	⑥道路設備	ミラー交換	実施済	土木課：ミラーの交換実施しました。