

令和7年度 消費安全対策事業 埋設農薬周辺環境監視調査の結果について

1 水質検査試料採水日 令和7年10月23日 午前9時15分～10時15分頃

2 水質検査対象場所 下郷マレットゴルフ場（殿城123-1）付近の神川
上流と下流の計2箇所

3 水質検査結果概要 神川上流地点：異状なし
下流地点：異常なし

No.	検査項目	単位	定量下限値	試料別の水質検査結果			
				神川上流1	神川上流2	神川下流1	神川下流2
①	水温	℃	—	11.7	11.8	11.4	11.4
②	水素イオン濃度(pH)	—	—	7.8	7.9	7.9	7.9
③	電気伝導率(EC)	ミリアヘンズ mS/m	—	14.3	14.4	14.2	14.3
④	塩化物イオン(塩素イオン、Cl ⁻)	mg/L	0.5	8.6	8.8	7.9	8.0
⑤	POPs等農薬物質						
⑤-1	BHC	mg/L	各成分 0.0001	不検出	不検出	不検出	不検出
⑤-2	DDT	mg/L	各成分 0.0002	不検出	不検出	不検出	不検出
⑤-3	ディルドリン	mg/L	0.00008	不検出	不検出	不検出	不検出
⑤-4	アルドリン	mg/L	0.00008	不検出	不検出	不検出	不検出
⑤-5	エンドリン	mg/L	0.0001	不検出	不検出	不検出	不検出
⑤-6	クロルデン	mg/L	各成分 0.0001	不検出	不検出	不検出	不検出
⑤-7	ヘプタクロル	mg/L	各成分 0.00008	不検出	不検出	不検出	不検出

※「不検出」とは、定量下限値未滿を示す。