

上田市道路損傷通報システム 対応状況

令和8年6月1日～令和8年6月30日受付分

No	通報受信日時	場所	通報内容	対応状況
1	2026/6/2 6:53	上田市下之条	その他	市道ではないため対応不可
2	2026/6/2 16:50	上田市武石下本入	舗装の損傷	対応済
3	2026/6/2 17:00	上田市武石沖	舗装の損傷	対応済
4	2026/6/2 17:02	上田市武石余里	舗装の損傷	対応済
5	2026/6/2 17:05	上田市武石下本入	舗装の損傷	対応済
6	2026/6/2 17:07	上田市武石上本入	舗装の損傷	対応済
7	2026/6/2 17:09	上田市武石上本入	舗装の損傷	対応済
8	2026/6/2 17:11	上田市武石上本入	舗装の損傷	対応済
9	2026/6/2 17:13	上田市武石上本入	舗装の損傷	対応済
10	2026/6/2 17:14	上田市武石上本入	舗装の損傷	対応済
11	2026/6/2 17:16	上田市武石上本入	舗装の損傷	対応済
12	2026/6/4 15:57	上田市中心2丁目	舗装の損傷	対応済
13	2026/6/4 17:48	上田市古里	舗装の損傷	対応済
14	2026/6/5 16:53	上田市生田	舗装の損傷	対応中
15	2026/6/5 17:03	上田市下武石	舗装の損傷	対応済
16	2026/6/6 13:26	上田市武石小沢根	舗装の損傷	対応中
17	2026/6/7 14:15	上田市蒼久保	舗装の損傷	対応済
18	2026/6/8 8:31	上田市下之郷乙	舗装の損傷	対応済
19	2026/6/9 12:10	上田市上田	舗装の損傷	対応中
20	2026/6/9 12:17	上田市上田	舗装の損傷	対応中

上田市道路損傷通報システム 対応状況

令和8年6月1日～令和8年6月30日受付分

No	通報受信日時	場所	通報内容	対応状況
21	2026/6/11 8:23	上田市中央 4 丁目	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
22	2026/6/11 8:28	上田市中央 4 丁目	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
23	2026/6/11 9:28	上田市常磐城 6 丁目	舗装の損傷	対応済
24	2026/6/12 10:36	上田市保野	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
25	2026/6/13 9:05	上田市古里	その他	国県道管理者に情報提供済
26	2026/6/14 22:20	上田市蒼久保	舗装の損傷	対応済
27	2026/6/15 6:47	上田市蒼久保	舗装の損傷	対応済
28	2026/6/15 8:42	上田市富士山	舗装の損傷	対応済
29	2026/6/15 15:43	上田市住吉	その他	対応済
30	2026/6/15 15:48	上田市住吉	その他	対応済
31	2026/6/15 17:29	上田市富士山	標識等の損傷	対応済
32	2026/6/17 10:34	上田市上丸子	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
33	2026/6/17 12:36	上田市下之郷	その他	対応済
34	2026/6/17 13:17	上田市下之条	舗装の損傷	対応済
35	2026/6/17 16:15	上田市保野	舗装の損傷	対応済
36	2026/6/18 5:58	上田市材木町 1 丁目	標識等の損傷	対応済
37	2026/6/19 7:18	上田市殿城	その他	対応済
38	2026/6/19 7:37	上田市殿城	その他	対応済
39	2026/6/19 8:16	上田市真田町長	標識等の損傷	対応済
40	2026/6/19 10:59	上田市中央東	その他	国県道管理者に情報提供済

上田市道路損傷通報システム 対応状況

令和8年6月1日～令和8年6月30日受付分

No	通報受信日時	場所	通報内容	対応状況
41	2026/6/21 11:54	上田市諏訪形	道路側溝の損傷	対応中
42	2026/6/21 17:07	上田市中央東	その他	対応済
43	2026/6/21 18:04	上田市小牧	舗装の損傷	対応済
44	2026/6/21 22:48	上田市小泉	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
45	2026/6/22 7:06	上田市小泉	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
46	2026/6/22 11:22	上田市小泉	その他	担当部署に情報提供済
47	2026/6/23 17:34	上田市小牧	舗装の損傷	対応済
48	2026/6/24 7:00	上田市天神 4 丁目	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
49	2026/6/25 16:25	上田市鹿教湯温泉	その他	対応済
50	2026/6/25 16:34	上田市鹿教湯温泉	その他	対応中
51	2026/6/27 8:56	上田市上田原	舗装の損傷	対応済
52	2026/6/27 9:25	上田市常入 1 丁目	舗装の損傷	対応済
53	2026/6/27 15:07	上田市中央東	舗装の損傷	対応中
54	2026/6/27 15:27	上田市上田	舗装の損傷	対応済
55	2026/6/27 17:30	上田市下之郷	舗装の損傷	対応済
56	2026/6/28 9:00	上田市緑が丘 2 丁目	その他	担当部署に情報提供済
57	2026/6/29 19:33	上田市上田原	道路側溝の損傷	担当部署に情報提供済
58	2026/6/29 23:24	上田市上田原	道路側溝の損傷	担当部署に情報提供済
59	2026/6/30 9:33	上田市常磐城 6 丁目	道路側溝の損傷	担当部署に情報提供済
60	2026/6/30 9:45	上田市天神 4 丁目	舗装の損傷	対応中
61	2026/6/30 13:02	上市長瀬 2 4 7 6	舗装の損傷	対応済

注) 通報いただいた情報のうち「動物の死体」は除く。

※「標識等の損傷」にはガードレール・カーブミラー・標識等道路構造物が含まれます。