

上田市道路損傷通報システム 対応状況

令和8年7月1日～令和8年7月31日受付分

No	通報受信日時	場所	通報内容	対応状況
1	2026/7/1 8:08	上田市常入 1 丁目	道路舗装	国県道管理者に情報提供済
2	2026/7/1 17:00	上田市諏訪形	道路舗装	対応済
3	2026/7/1 17:48	上田市富士山	道路舗装	対応済
4	2026/7/3 13:57	上田市天神 1 丁目	道路標識	対応中
5	2026/7/4 8:36	上田市築地	道路舗装	対応済
6	2026/7/4 16:37	上田市上田	道路舗装	対応済
7	2026/7/4 21:05	上田市福田	道路舗装	対応済
8	2026/7/5 9:13	上田市上田原	道路舗装	対応中
9	2026/7/5 13:46	上田市小島	道路舗装	対応済
10	2026/7/6 17:12	上田市築地	標識等の損傷	対応中
11	2026/7/7 6:15	上田市築地	標識等の損傷	対応中
12	2026/7/7 15:11	上田市古里	道路舗装	対応済
13	2026/7/7 17:33	上田市古里	道路舗装	対応済
14	2026/7/8 8:52	上田市踏入 2 丁目	その他	対応済
15	2026/7/8 9:25	上田市真田町長	標識等の損傷	対応済
16	2026/7/10 15:59	上田市緑が丘 1 丁目	道路舗装	対応済
17	2026/7/12 10:08	上田市塩川	その他	国県道管理者に情報提供済
18	2026/7/13 8:00	上田市吉田	道路舗装	対応済
19	2026/7/15 15:47	上田市真田町傍陽	道路舗装	対応済
20	2026/7/15 16:11	上田市中心 6 丁目	道路舗装	対応済

上田市道路損傷通報システム 対応状況

令和8年7月1日～令和8年7月31日受付分

No	通報受信日時	場所	通報内容	対応状況
21	2026/7/21 11:06	上田市古安曾	道路舗装	対応済
22	2026/7/21 22:38	上田市住吉	道路舗装	対応済
23	2026/7/21 22:41	上田市住吉	道路舗装	対応済
24	2026/7/22 6:24	上田市常磐城 6 丁目	道路舗装	対応済
25	2026/7/22 11:17	上田市東内	その他	国県道管理者に情報提供済
26	2026/7/22 11:19	上田市東内	その他	国県道管理者に情報提供済
27	2026/7/22 11:26	上田市東内	その他	国県道管理者に情報提供済
28	2026/7/22 11:29	上田市東内	その他	国県道管理者に情報提供済
29	2026/7/23 11:33	上田市鹿教湯温泉	その他	国県道管理者に情報提供済
30	2026/7/24 5:21	上田市常磐城 6 丁目	道路舗装	対応済
31	2026/7/27 8:09	上田市鹿教湯温泉	その他	国県道管理者に情報提供済
32	2026/7/27 12:11	上田市常磐城 6 丁目	道路舗装	対応済
33	2026/7/27 12:17	上田市富士山	その他	対応中
34	2026/7/27 17:39	上田市中心 1 丁目	道路標識	上田警察署に情報提供済
35	2026/7/28 15:30	上田市五加	道路舗装	対応中
36	2026/7/29 10:13	上田市上田原	道路舗装	対応中
37	2026/7/29 12:17	上田市保野	道路舗装	対応中
38	2026/7/29 18:34	上田市腰越	道路舗装	国県道管理者に情報提供済
39	2026/7/30 16:38	上田市西内	道路側溝の損傷	国県道管理者に情報提供済

注) 通報いただいた情報のうち「動物の死体」は除く。

※「標識等の損傷」にはガードレール・カーブミラー・標識等道路構造物が含まれます。