

上田市道路損傷通報システム 対応状況

令和8年8月1日～令和8年8月31日受付分

No	通報受信日時	場所	通報内容	対応状況
1	2026/8/1 14:09	上田市長瀬	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
2	2026/8/3 6:21	上田市中央北 1 丁目	その他	対応済
3	2026/8/5 16:01	上田市西内	道路側溝の損傷	国県道管理者に情報提供済
4	2026/8/6 7:51	上田市上丸子	道路側溝の損傷	担当部署に情報提供済
5	2026/8/8 8:51	上田市諏訪形	舗装の損傷	対応済
6	2026/8/8 10:31	上田市菅平高原	道路側溝の損傷	対応済
7	2026/8/9 8:36	上田市上田原	その他	対応済
8	2026/8/9 21:02	上田市小泉	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
9	2026/8/10 18:24	上田市塩川	舗装の損傷	対応済
10	2026/8/12 9:20	上田市天神 4 丁目	舗装の損傷	対応済
11	2026/8/12 15:28	上田市御所	その他	担当部署に情報提供済
12	2026/8/13 11:19	上田市国分	その他	国県道管理者に情報提供済
13	2026/8/13 14:10	上田市真田町傍陽	舗装の損傷	対応済
14	2026/8/14 13:49	上田市中之条	その他	国県道管理者に情報提供済
15	2026/8/15 19:16	上田市住吉	舗装の損傷	対応済
16	2026/8/17 9:44	上田市芳田	標識等の損傷	対応済
17	2026/8/18 11:04	上田市常入 1 丁目	舗装の損傷	対応済
18	2026/8/19 12:46	上田市武石上本入	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
19	2026/8/21 7:28	上田市上丸子	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
20	2026/8/23 11:47	上田市武石上本入	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済

上田市道路損傷通報システム 対応状況

令和8年8月1日～令和8年8月31日受付分

No	通報受信日時	場所	通報内容	対応状況
21	2026/8/23 11:50	上田市武石上本入	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
22	2026/8/23 17:49	上田市上田	舗装の損傷	対応済
23	2026/8/23 18:28	上田市常入 1 丁目	道路側溝の損傷	対応済
24	2026/8/24 17:06	上田市真田町本原	標識等の損傷	対応中
25	2026/8/26 6:30	上田市長瀬	舗装の損傷	対応済
26	2026/8/26 10:12	上田市真田町本原	その他	国県道管理者に情報提供済
27	2026/8/27 14:08	上田市大屋	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
28	2026/8/27 18:09	上田市小泉	舗装の損傷	対応中
29	2026/8/27 22:24	上田市芳田	その他	対応済
30	2026/8/28 8:28	上田市鹿教湯温泉	その他	国県道管理者に情報提供済
31	2026/8/28 13:33	上田市腰越	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
32	2026/8/28 16:06	上田市本郷	舗装の損傷	担当部署に情報提供済
33	2026/8/30 6:56	上田市古里	舗装の損傷	調査中
34	2026/8/31 7:12	上田市下丸子	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
35	2026/8/31 17:25	上田市保野	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済
36	2026/8/31 17:29	上田市保野	舗装の損傷	国県道管理者に情報提供済

注) 通報いただいた情報のうち「動物の死体」は除く。

※「標識等の損傷」にはガードレール・カーブミラー・標識等道路構造物が含まれます。